

BILTEMA

Hitta rätt felkodsläsare

Finn riktig feilkodeleser

Oikean vikakoodien lukulaitteen valinta

Find den rigtige fejlkodeudlæser



Felkodsläsare • Feilkodeleser • Virhekoodien lukulaite • Fejlkodelæser

Product/ Artnr	Engine	Other Modules	MIL Status	Live Data	Freeze Frame	Stored/ Pend	I/M Readiness	SE/NO FI/DK	Perm Codes	Manufact Specific Codes	Color Screen	TPS	ABS	Airbag/ SRS	EPB	Service (Oil)	TPMS (DTCs)	TPMS (Enable Sensors)	Battery Replace- ment
15-1300	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
15-1310	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	EN	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
15-1305	✓	VAG	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	VAG	✗	VAG	VAG	VAG	VAG	VAG	✗	✗	✗
15-1374	✓	BMW Mini Roll Roys	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BMW Mini Roll Roys	✓	BMW Mini Roll Roys	BMW Mini Roll Roys	BMW Mini Roll Roys	BMW Mini Roll Roys	BMW Mini Roll Roys	BMW Mini Roll Roys	✗	BMW Mini Roll Roys
15-1375	✓	VAG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	VAG	✓	VAG	VAG	VAG	VAG	VAG	VAG	✗	VAG
15-1376	✓	Volvo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Volvo	✓	Volvo	Volvo	Volvo	Volvo	Volvo	Volvo	✗	Volvo

SE – Endast en översikt. För fullständig specifikation, se respektive manual.

OBS!

- Elektronikprodukter Bil återköps ej!
- OBDII infördes succesivt under 2000/2001 på europeiska bilar, vilket innebär att felkodsläsaren kan ha problem att läsa felkoder i motorstyrenheten på bilar äldre än 2002.
- Lägg märke till att 15-1300 och 15-1310 inte läser "Other modules", det vill säga att de läser enbart felkoder lagrade i motorstyrenheten.

NO – Kun en oversikt. Se respektive bruksanvisning for fullstendig spesifikasjon.

OBS!

- Elektronikprodukter Bil kjøpes ikke tilbake!
- OBDII ble innført suksessivt i 2000/2001 for europeiske biler. Det betyr at feilkodeleseren kan ha problemer med å lese feilkoder i motorstyringsenheten på biler som er eldre enn 2002.
- Legg merke til at 15-1300 og 15-1310 ikke leser "Other modules". Det vil si at de kun leser feilkoder som er lagret i motorstyringsenheten.

FI – Vain yleiskatsaus. Täydelliset tiedot löytyvät ao. käyttöohjeesta.

HUOM!

- Elektronikkatuote, Auto; ei voi palauttaa!
- OBDII otettiin eurooppalaisissa autoissa käyttöön vaiheittain vuosina 2000/2001, ja tämän vuoksi vikakoodien lukulaitteella voi olla ongelmia lukea moottorinohjausyksikön vikakodeja ennen vuotta 2002 valmistetuissa autoissa.
- Huomaa, että tuotteissa 15-1300 ja 15-1310 ei lue "Other modules", eli ne lukevat vain vikakoodit, jotka on tallennettu moottorinohjausyksikköön.

DK – Kun en oversigt. For fuldstændig specifikation, se den pågældende brugsanvisning.

OBS!

- Elektronikprodukter Bil tages ikke retur!
- OBDII blev indført løbende i løbet af 2000/2001 på europæiske biler, hvilket indebærer, at fejlkodeudlæseren kan have problemer med at udlæse fejlkoder i motorstyreenheden på biler ældre end 2002.
- Bemærk, at 15-1300 og 15-1310 ikke udlæser "Other modules", det vil sige at de kun udlæser fejlkoder, der er lagrede i motorstyreenheden.