



Hitta rätt felkodsläsare Finn riktig feilkodeleser Oikean vikakoodien lukulaitteen valinta Find den rigtige fejlkodeudlæser

Felkodsläsare • Feilkodeleser • Virhekoodien lukulaite • Fejlkodelåser																					BILTEMA	
Product/Artnr	Engine	Other modules	MIL status	Live Data	Freeze Frame	Stored/ Pend	I/M Readiness	SE/NO/ FI/DK	Perm codes	Quick key	LED indicator	Manufact specific codes	Color screen	TPS	ABS	Airbag/ SRS	EPB	Service (oil)	TPMS (DTCs)	TPMS (enable sensors)	Battery replacement	
 15-1300																						
 15-1310								EN														
 15-1305		VAG										VAG		VAG	VAG	VAG	VAG	VAG				
 15-1367		VAG										VAG	2.8"	VAG	VAG	VAG	VAG	VAG				
 15-1369		Volvo										Volvo		Volvo	Volvo	Volvo		Volvo				
 15-1374		BMW Mini Rolls Royce										BMW Mini Rolls Royce		BMW Mini Rolls Royce	BMW Mini Rolls Royce	BMW Mini Rolls Royce	BMW Mini Rolls Royce	BMW Mini Rolls Royce	BMW Mini Rolls Royce			

- SE** – Endast en översikt. För fullständig specifikation, se respektive manual.

OBS!

 - Elektronikprodukter Bil återköps ej!
 - OBDII infördes succesivt under 2000/2001 på europeiska bilar, vilket innebär att felkodsläsaren kan ha problem att läsa felkoder i motorstyrenheten på bilar äldre än 2002.
 - Lägg märke till att 15-1300 och 15-1310 inte läser "Other modules", det vill säga att de läser enbart felkoder lagrade i motorstyrenheten.
- NO** – Kun en oversikt. Se respektive bruksanvisning for fullstendig spesifikasjon.

OBS!

 - Elektronikkprodukter Bil kjøpes ikke tilbake!
 - OBDII ble innført suksessivt i 2000/2001 for europeiske biler. Det betyr at feilkodeleseren kan ha problemer med å lese feilkoder i motorstyrings-enheten på biler som er eldre enn 2002.
 - Legg merke til at 15-1300 og 15-1310 ikke leser "Other modules". Det vil si at de kun leser feilkoder som er lagret i motorstyringsenheten.
- FI** – Vain yleiskatsaus. Täydelliset tiedot löytyvät ao. käyttöohjeesta.

HUOM!

 - Elektronikkatuote, Auto; ei voi palauttaa!
 - OBDII otettiin eurooppalaisissa autoissa käyttöön vaiheittain vuosina 2000/2001, ja tämän vuoksi vikakoodien lukulaitteella voi olla ongelmia lukea moottorinohjausyksikön vikakoodeja ennen vuotta 2002 valmistetuissa autoissa.
 - Huomaa, että tuotteissa 15-1300 ja 15-1310 ei lue "Other modules", eli ne lukevat vain vikakoodit, jotka on tallennettu moottorinohjausyksikköön.
- DK** – Kun en oversigt. For fuldstændig specifikation, se den pågældende brugsanvisning.

OBS!

 - Elektronikprodukter Bil tages ikke retur!
 - OBDII blev indført løbende i løbet af 2000/2001 på europæiske biler, hvilket indebærer, at fejlkodeudlæseren kan have problemer med at udlæse fejlkoder i motorstyreenheden på biler ældre end 2002.
 - Bemærk, at 15-1300 og 15-1310 ikke udlæser "Other modules", det vil sige at de kun udlæser fejlkoder, der er lagrede i moottorstyreenheden.



Hitta rätt felkodsläsare Finn riktig feilkodeleser Oikean vikakoodien lukulaitteen valinta Find den rigtige fejlkodeudlæser

Felkodsläsare • Feilkodeleser • Virhekoodien lukulaite • Fejlkodeælser																			BILTEMA		
Product/Artnr	Engine	Other modules	MIL status	Live Data	Freeze Frame	Stored/ Pend	I/M Readiness	SE/NO/ FI/DK	Perm codes	Quick key	LED indicator	Manufact specific codes	Color screen	TPS	ABS	Airbag/ SRS	EPB	Service (oil)	TPMS (DTCs)	TPMS (enable sensors)	Battery replacement
 15-1300																					
 15-1310								EN													
 15-1305		VAG										VAG		VAG	VAG	VAG	VAG	VAG			
 15-1367		VAG										VAG	2.8"	VAG	VAG	VAG	VAG	VAG			
 15-1369		Volvo										Volvo		Volvo	Volvo	Volvo		Volvo			

SE – Endast en översikt. För fullständig specifikation, se respektive manual.

OBS!

- Elektronikprodukter Bil återköps ej!
- OBDII infördes succesivt under 2000/2001 på europeiska bilar, vilket innebär att felkodsläsaren kan ha problem att läsa felkoder i motorstyrenheten på bilar äldre än 2002.
- Lägg märke till att 15-1300 och 15-1310 inte läser "Other modules", det vill säga att de läser enbart felkoder lagrade i motorstyrenheten.

NO – Kun en översikt. Se respektive bruksanvisning för fullständig specifikation.

OBS!

- Elektronikprodukter Bil kjøpes ikke tilbake!
- OBDII ble innført suksessivt i 2000/2001 for europeiske biler. Det betyr at feilkodeleseren kan ha problemer med å lese feilkoder i motorstyringsenheten på biler som er eldre enn 2002.
- Legg merke til at 15-1300 og 15-1310 ikke leser "Other modules". Det vil si at de kun leser feilkoder som er lagret i motorstyringsenheten.

FI – Vain yleiskatsaus. Täydelliset tiedot löytyvät ao. käyttöohjeesta.

HUOM!

- Elektroniikkatuote, Auto; ei voi palauttaa!
- OBDII otettiin eurooppalaisissa autoissa käyttöön vaiheittain vuosina 2000/2001, ja tämän vuoksi vikakoodien lukulaitteella voi olla ongelmia lukea moottorinohjausyksikön vikakoodeja ennen vuotta 2002 valmistetuissa autoissa.
- Huomaa, että tuotteissa 15-1300 ja 15-1310 ei lue "Other modules", eli ne lukevat vain vikakoodit, jotka on tallennettu moottorinohjausyksikköön.

DK – Kun en oversigt. For fuldstændig specifikation, se den pågældende brugsanvisning.

OBS!

- Elektronikprodukter Bil tages ikke retur!
- OBDII blev indført løbende i løbet af 2000/2001 på europæiske biler, hvilket indebærer, at fejlkodeudlæseren kan have problemer med at udlæse fejkoder i motorstyreenheden på biler ældre end 2002.
- Bemærk, at 15-1300 og 15-1310 ikke udlæser "Other modules", det vil sige at de kun udlæser fejkoder, der er lagrede i motorstyreenheden.